

2026年4月2日

各位

神岡鉱業株式会社

## ハイパーカミオカンデ関連工事における事故発生について

東京大学様より公表されたとおり、当社が関わるハイパーカミオカンデ関連工事において、配管の気密試験中に配管が破裂する事故が発生しました。被災された作業員の方々とご家族の皆様へ、心よりお見舞いを申し上げますとともに、多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

事故の原因等は現在調査中ですが、現時点で判明している事故の状況等について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 事故の概要

- (1) 発生日時：2026年3月31日（火） 午前10時頃
- (2) 発生場所：当社 坑道内（ハイパーカミオカンデ施設から約500mの地点）
- (3) 工事内容：余剰水処理用PVC配管工事
- (4) 被災状況：付近で作業していた5名のうち4名が被災（うち、2名が入院加療中）

#### 2. 工事体制

- (1) 発注者：東京大学様
- (2) 元請け：神岡鉱業株式会社（工事の施工管理および安全管理）
- (3) 施工：弊社下請け協力会社様（配管の敷設および試験）

#### 3. 原因調査と再発防止

配管破裂の原因は現時点で特定されておらず、調査中です。再発防止につきましては、原因が判明次第実施してまいります。

#### 4. 本件に関するお問い合わせ先

神岡鉱業株式会社 管理部（中竹）

TEL：0578-82-2230

E-mail：[a\\_nakatake@mitsui-kinzoku.com](mailto:a_nakatake@mitsui-kinzoku.com)

以上